

DS 1 PENYEDIAAN ASAS INFRASTRUKTUR YANG INKLUSIF

Cadangan inisiatif bagi penyediaan asas infrastruktur desa adalah melibatkan sembilan (9) tindakan strategik bagi mencapai perancangan Desa Sejahtera. Perincian tindakan dan program adalah sebagaimana berikut:

DS 1.1: Penyediaan Bekalan Air Bersih yang Mencukupi dan Berterusan

CADANGAN TINDAKAN DAN PROGRAM

Penemuan Strategik:

- Gangguan bekalan air disebabkan sistem pam telaga tiub tidak berfungsi, musim kemarau yang berpanjangan dan tekanan air rendah.

Justifikasi Cadangan:

- Menyediakan infrastruktur sistem pengagihan dan retikulasi paip bekalan air bagi kawasan yang menghadapi masalah.
- Menambahbaik tekanan bekalan air yang rendah dan terputus.

Komponen Cadangan:

- Menyediakan liputan rangkaian bekalan air Ranhill SAJ atau menaik taraf muatan simpanan air utama di perkampungan orang asli di Mersing dan Kluang.
- Menaiktaraf sistem bekalan air di perkampungan pulau-pulau di Mersing dengan meningkatkan keupayaan muatan simpanan air utama di Pulau Pemanggil, Pulau Besar dan Pulau Tinggi. Menambahbaik tekanan bekalan air di Kg. Seri Aman, Mukim Sungai Punggur, Batu Pahat.
- Menambahbaik kaedah pengurusan penyelenggaraan sistem secara berpusat bagi sistem bekalan alternatif.
- Cadangan kajian lanjutan bagi penambahbaikan bekalan air bagi keseluruhan kawasan pulau.

CADANGAN LOKASI

Cadangan ini melibatkan **14 kampung**.

Daerah	Kampung Dalam Bandar	Kampung Luar Bandar/Desa
Batu Pahat	-	1
Kluang	-	5
Mersing	-	8
Jumlah	-	14

AGENSI PELAKSANA

Pemula Pelaksana

- | | |
|------------------|---------------|
| • JPKK | • KPLB |
| • Pejabat Daerah | • Ranhill SAJ |
| | • BPEN |
| | • KUJ |
| | • BAKAJ |


KAEDAH PELAKSANAAN

- Pelaksanaan projek melalui kerjasama awam.
- Pejabat Daerah dijadikan pusat aduan dan pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan sistem bekalan air alternatif.
- Mewujudkan pusat aduan setempat kerosakan dan penyelenggaraan sistem bekalan air alternatif di Pejabat Daerah bagi memudahkan pemantauan dan pengurusan penyelenggaraan.

ANGGARAN KOS

- Kos Pembinaan Tangki Sedutan = RM 500,000
- Kos Pembinaan Tangki Pembahagian = RM 1,000,000
- Kos Rumah Pam & Peralatan = RM 1,000,000
- Kos Paip Retikulasi: RM 2,000,000
- Jumlah anggaran kos terlibat = RM 4,500,000

FASA PELAKSANAAN



Penemuan Strategik

Penemuan kajian mendapati 14 kampung (2%) dikenal pasti menghadapi masalah berkaitan bekalan air. Masalah yang dihadapi termasuklah isu gangguan bekalan air terputus, tekanan air rendah, penggunaan telaga, isu paip lama, ketiadaan bekalan air di kawasan perumahan baru dan di kawasan ternakan serta isu paip besar jauh.

Secara keseluruhannya, kawasan kampung orang asli di Daerah Kluang dan Mersing masih menggunakan bekalan air alternatif seperti telaga dan masih menghadapi isu bekalan air yang berterusan. Manakala isu bekalan air kawasan kepulauan Mersing masih dihadapi berikutan lokasi yang jauh dari kawasan daratan.

Lain-lain isu permasalahan yang dihadapi adalah melibatkan tekanan air yang perlahan yang mengehadkan penggunaan bekalan air terutamanya kawasan kampung yang berada jauh di kawasan pedalaman.

Dalam merencana pembangunan infrastruktur yang berkesan, aspek penyediaan dan penyelenggaraan bekalan air bersih hendaklah dipertingkatkan bagi memastikan kelangsungan bekalan air bersih untuk kawasan desa. Perincian kawasan yang terlibat adalah seperti Rajah 5.1.


Perincian tindakan cadangan adalah seperti berikut:

- Melantik perunding kejuruteraan untuk kajian lanjut dan menyediakan pelan infrastruktur bekalan air yang merangkumi paip pengagihan, tangki sedut, sistem pam, rumah pam, tangki perkhidmatan, paip retikulasi, paip perhubungan dan tangki simpanan air domestik individu di perkampungan orang asli.
- Menaik taraf muatan simpanan air utama di perkampungan pulau-pulau Mersing terutama sekali di Pulau Pemanggil, Pulau Besar dan Pulau Tinggi di Mersing bagi mengurangkan risiko gangguan bekalan air di musim kemarau.
- Menambahbaik tekanan bekalan air di Kg. Seri Aman, Batu Pahat.
- Mewujudkan pusat aduan setempat kerosakan dan penyelenggaraan sistem bekalan air alternatif di Pejabat Daerah bagi memudahkan pemantauan dan pengurusan penyelenggaraan.

Rajah 5.1: Cadangan Penekanan Kawasan Gangguan Bekalan Air


BATU PAHAT

■ Tiada ■ Ada




KLUANG

■ Tiada ■ Ada



MERSING

■ Tiada ■ Ada



Sumber: Kajian Lapangan dan Sesi Bengkel FGD, 2021


Dalam usaha mencapai kawasan desa yang sejahtera dan lengkap dengan kemudahan asas infrastruktur, berikut merupakan senarai kampung-kampung yang telah dikenal pasti dan perlu diberikan penekanan segera.

Jadual 5.1: Senarai Kampung yang Perlu Dipertingkatkan Agihan Bekalan Air

Daerah	Mukim	Bil	Lokasi	Bekalan Air Semasa/ Isu Permasalahan	Bil. Rumah	Cadangan
Batu Pahat	Sg Punggor	1.	Kg Seri Aman	Tekanan air rendah	-	Naik taraf paip utama
Kluang	Kahang	2.	Kg. Orang Asli Sedohok (KOA)	Telaga Tiub	43	Bina baru
		3.	Kg. Orang Asli Sungai Peroh (KOA)	Telaga Tiub	24	Bina baru
		4.	Kg. Orang Asli Pucur (KOA)	Telaga Tiub	21	Bina baru
	Niyor	5.	Kg. Orang Asli Air Pasir (KOA)	Telaga Tiub	34	Bina baru
		6.	Kg. Orang Asli Kuala Sengka (KOA)	Telaga Tiub	18	Bina baru
Mersing	Lenggor	7.	Kg. Orang Asli Sungai Tuba	Telaga Tiub	21	Bina baru
		8.	Kg. Orang Asli Pengkalan Bukit	Telaga Tiub	10	Bina baru
	Pulau Besar	9.	Kg. Busong	Telaga Tiub	12	Bina baru
	Pulau Pemanggil	10.	Kg. Buau	Air Bukit + Telaga Tiub	20	Bina baru
	Pulau Tinggi	11.	Kg. Tanjung Balang	Air Bukit + Telaga Tiub	44	Bina baru
	Sembrong	12.	Kg. Orang Asli Peta	Telaga Tiub	72	Bina baru
		13.	Kg. Orang Asli Tewowoh	Telaga Tiub	13	Bina baru
		14.	Kg. Orang Asli Punan	Telaga Tiub	52	Bina baru

Sumber: Kajian Lapangan dan Sesi Bengkel FGD, 2021

Rajah 5.2: Senarai Kampung yang Perlu Dipertingkatkan Agihan Bekalan Air



PETUNJUK:


- Taburan Kampung
- [Blue dashed line] Sempadan Daerah
- [Yellow line] Jalan Raya
- [Green line] Lebuhraya
- [Black line] Laluan Kereta Api
- [Light blue area] Laut
- ① Kampung cadangan

Kampung terlibat:


1. Kg. Seri Aman
2. Kg. Orang Asli Sungai Tuba
3. Kg. Orang Asli Pengkalan Bukit
4. Kg. Busong
5. Kg. Buau
6. Kg. Tanjung Balang
7. Kg. Orang Asli Peta
8. Kg. Orang Asli Tewowoh
9. Kg. Orang Asli Punan
10. Kg. Orang Asli Sedohok
11. Kg. Orang Asli Sungai Peroh
12. Kg. Orang Asli Pucur
13. Kg. Orang Asli Air Pasir
14. Kg. Orang Asli Kuala Senga

Rajah 5.3: Skematik Cadangan Menyediakan Bekalan Air Bersih Yang Cukup Dan Berterusan – Johor Tengah

a) Kg. Buau, Pulau Pemanggil, Mersing



b) Kg. Tanjung Balang, Pulau Tinggi, Mersing



c) Kg. Busong, Pulau Besar, Mersing

