

DS 1.6: Membaik Pulih dan Menaik Taraf Jalan Kampung

CADANGAN TINDAKAN DAN PROGRAM

Justifikasi Cadangan:

- Membaik pulih dan menaik taraf jalan kampung untuk kemudahan, keselesaan dan keselamatan pengguna dan masyarakat desa khususnya dalam menjalankan aktiviti harian.

Komponen Cadangan:

- Membaik pulih jalan sediada yang rosak
- Menurap jalan sediada yang masih belum berturap
- Membina jalan baru
- Membaikpulih jambatan dan jeti sediada

Kaedah Pelaksanaan:

- Pelaksanaan oleh agensi awam.
- Menjalankan kajian lanjut dan terperinci di lokasi cadangan bagi mengesahkan skop kerja.

Sasaran Pembangunan:

- 100% desa luar bandar mempunyai jalan berturap dan kelebaran yang sesuai diselenggara dengan baik menjelang 2026.
- Selaras dengan sasaran PPMJ 2030 bagi mencapai Sifar Kerosakan jalan raya Johor menjelang 2026.
- Selaras dengan DPLB 2030 bagi meningkatkan jaringan perhubungan di luar bandar terutamanya dengan menyediakan jalan berturap menjelang 2030.

CADANGAN LOKASI

Cadangan ini melibatkan **68 kampung**.

Daerah	Kampung Dalam Bandar	Kampung Luar Bandar
Batu Pahat	-	9
Kluang	22	22
Mersing	2	13
Jumlah	24	44


AGENSI PELAKSANA

Pemula	Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • JPJK • Pejabat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • KPLB • JKR • BPEN • PBT

ANGGARAN KOS

- Kos membaik pulih dan menaik taraf jalan sediada = RM 21,000,000.
- **Jumlah Keseluruhan Kos: RM 21,000,000**

FASA PELAKSANAAN



Penemuan Strategik

Dalam usaha kerajaan negeri untuk menyediakan infrastruktur jalan yang menyeluruh bagi kawasan desa, pelbagai pihak termasuklah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Sistem Maklumat Rekod-rekod Jalan Raya (MARRIS), Pejabat Daerah serta Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bertungkus lumus untuk menyediakan infrastruktur jalan lengkap dan selesa.

Hampir keseluruhan jalan dalaman kampung di Mersing sudahpun berturap dan dalam keadaan yang memuaskan. Walau bagaimanapun, beberapa kampung di Kluang dan Batu Pahat terdapat jalan-jalan yang perlu dibaikpulih dan dinaiktaraf. Jumlah jarak yang dicadangkan untuk dibaikpulih dan dinaiktaraf melibatkan 93 km di daerah Kluang dan 6 km di daerah Batu Pahat.

i. Daerah Batu Pahat

Sejumlah sembilan (9) kampung (6.0 km) di daerah Batu Pahat telah dikenal pasti perlu dinaiktaraf dan penurapan baru bagi keselesaan pengguna. Perincian kawasan desa yang terlibat adalah seperti yang tersenarai di Jadual 5.13 berikut.

Jadual 5.13: Isu Permasalahan Infrastruktur Jalan Kampung di Daerah Batu Pahat

Mukim	Nama Kampung	Lokasi	Jarak (km)	Cadangan
Bagan	Kg. Parit Haji Ibrahim	Jalan ladang tanah merah	0.6	Turapan baru
Chaah Baru	Kg. Sri Sepakat		0.3	Turapan semula
	Kg. Haji Mean	Jalan Hj. Mean ke Jalan Labis	1.2	Turapan semula
	Kg. Ngamarto	Jalan utama	3.1	Turapan semula
Lubok	Kg. Parit Gantong			
	Kg. Parit Sangit	Jalan kampung	-	Baik pulih jalan sediada
Minyak Beku	Kg. Sungai Suloh	Jalan ladang Lorong Siatim	0.11	Naiktaraf jalan crusher run kepada jalan berturap
		Lorong Harmoni	0.26	Naiktaraf jalan crusher run kepada jalan berturap
		Jalan Sungai Suloh CD	0.40	Naiktaraf jalan crusher run kepada jalan berturap
Simpang Kiri	Kg. Parit Mohamad	Laluan ke tapak perkuburan baru	-	Baik pulih jalan sediada dan bina JB ke tapak tanah perkuburan baru
	Kg. Parit Sentang Batu	Jambatan penghubung utama dengan Kg. Parit Lapis Laman	-	Baik pulih jambatan sediada
Seri Medan	Kg Sejangung	Terowong Highway		Naiktaraf, jalan baru (isu terowong sempit, pelebaran)

Sumber: Olahan daripada Sistem Profil Kampung Peringkat Negeri Johor, 2020 dan Sesi Bengkel FGD, 2021

ii. Daerah Kluang

Sejumlah 44 kampung (93.0 km) di Daerah Kluang telah dikenal pasti perlu dinaiktaraf dan penurapan baru bagi kegunaan pengguna. Perincian kawasan desa yang terlibat adalah seperti yang tersenarai di Jadual 5.14 berikut.

Jadual 5.14: Isu Permasalahan Infrastruktur Jalan Kampung di Daerah Kluang

Mukim	Nama Kampung	Lokasi	Jarak (KM)	Cadangan
Ulu Benut	Kg. Bukit Kenangan	Lorong 2	2.0	Baik pulih jalan sediada
		Jalan Sekolah	0.3	Lebarkan jalan
	Kg. Pinggir	Lorong 1	0.2	Baik pulih jalan sediada
		Lorong 2	2.3	Baik pulih jalan sediada
		Lorong Adnan	0.5	Baik pulih jalan sediada
		Jalan FELCRA	2.9	Baik pulih jalan sediada
		Lorong Othman	1.0	Baik pulih jalan sediada
		Jalan Durian	3.0	Baik pulih jalan sediada
		Lorong Sanusi	0.2	Baik pulih jalan sediada
	Kg. Paya, Jalan Benut	Lorong 1	1.5	Baik pulih jalan sediada
		Jalan Kg. Paya 1	7.0	Baik pulih jalan sediada
	Kg. Sumber Jaya	Lorong 2	0.3	Baik pulih jalan sediada
		Jalan Sumberjaya 3	2.2	Baik pulih jalan sediada
		Jalan Sumberjaya 2 Darat	1.5	Baik pulih jalan sediada
Jalan Sumberjaya 1 Darat		1.4	Baik pulih jalan sediada	
Jalan Sumberjaya 1 Laut		2.1	Baik pulih jalan sediada	
Jalan Sumberjaya		0.6	Baik pulih jalan sediada	
Bandar Baru Ibrahim Majid	Kg Parit Hassan		Naiktaraf jalan	
Kluang	Kg. Bentong			Baik pulih jalan sediada
	Kg. Bentong Dalam	Lorong Sri Desa	0.3	Baik pulih jalan sediada
		Lorong Arban	0.3	Baik pulih jalan sediada
		Jalan Hassan	1.0	Baik pulih jalan sediada
		Kampung Bumi Bertuah	0.8	Cadangan jalan baru
		Jambatan ke Mukim Niyor		Baik pulih jalan sediada
	Kg. Bentong Luar	Lorong Mat Siraj	0.1	Baik pulih jalan sediada
		Jambatan	-	Baik pulih jalan sediada
	Kg. Sri Lalang			Baik pulih jalan sediada
	Kg. Rahmat	Jalan Utama	5.0	Lebarkan/TS
	Kg. MIC Sri Lalang	Jalan ke Kg. Melayu Batu 5	1.0	Turapan baru
	Kg. Sri Desa	Jalan Kg. Sri Desa	0.30	Baik pulih jalan sediada
		Jalan Desa Murni	1.00	Baik pulih jalan sediada
		Jalan Pertanian	1.00	Tambak CR
		Lorong Usop	0.50	Baik pulih jalan sediada
		Lorong Ngadino	0.50	Baik pulih jalan sediada
	Kg. Mengkibol	Jalan JKM 7/5A, JKM 9C/2 dan Jambatan	0.15	Baik pulih jalan sediada
		Jalan Utama	0.5	Turapan semula
	Kg. Tengah	Lorong Wak Kondori	0.3	Turapan semula
	Kg. Paya	Jalan utama	0.5	Turapan semula
		Jambatan konkrit di jalan masuk	-	Baik pulih jalan sediada
		Jalan dalaman	0.2	Cadangan jalan baru
	Kg. Dato' Abdul Rahman Yassin (Melayu)	Jalan keranji ke Kg. Sri Lambak	0.1	Turapan semula
	Kg. Sembrong			Baik pulih jalan sediada
	Kg. Baru	Lorong Rashid	0.2	Cadangan jalan baru
		Lorong Wak Jenal	0.2	Cadangan jalan baru
	Kg. SC	Jalan Utama	2.0	Baik pulih jalan sediada
Kg. Sri Tambak				
Kg. Sri Timur 2	-	0.5	Baik pulih jalan sediada	
Kg. Ilham	Lorong 20D	0.15	Baik pulih jalan sediada	
Kg. Palembang Baru	Lorong Hj. Abu Hasan 1	0.6	Baik pulih jalan sediada	
Kg. Padang Tembak	-	-	Baik pulih jalan sediada	
Kg. Sri Tenggara	Lorong Gas	0.15	Cadangan jalan baru	
FELDA Ayer Hitam	Jalan Dalaman penempatan Generasi Kedua	1.0	Cadangan jalan baru	

Sumber: Olahan daripada Sistem Profil Kampung Peringkat Negeri Johor, 2020 dan Sesi Bengkel FGD, 2021

Jadual 5.14: Isu Permasalahan Infrastruktur Jalan Kampung di Daerah Kluang (sambungan)

Mukim	Nama Kampung	Lokasi	Jarak (KM)	Cadangan	
Niyor	Kg. Melayu Niyor	Laluan tanah Wakaf	0.7	Baik pulih jalan sediada	
	Kg. Melayu Chamek	Jalan pertanian Chamek-Kangkar Baru	15.0	Baik pulih jalan sediada	
		Kawasan parkir balairaya	-	Turapan baru	
		Dataran Kejat surau	-	Turapan baru	
	Kg. GSA Chamek	Laluan tanah wakaf	-	Baik pulih <i>culvert</i>	
		Lorong Muafakat	0.7	Baik pulih jalan sediada	
Paloh	Kg. Melayu Batu 4	Jalan Melati	0.45	Baik pulih jalan sediada	
		Jalan masuk utama	-	Baik pulih jalan sediada	
		Jalan Masjid	0.28	Baik pulih jalan sediada	
		Jalan Wakaf	0.3	Turapan baru	
		Jalan utama/JU 37	0.15	Baik pulih jalan sediada	
	Kg. Muhibbah Paloh	Jalan Pendekar	-	Baik pulih jalan sediada	
		Jalan Futsal	-	Baik pulih jalan sediada	
		Jalan Abdul Rahin	-	Baik pulih jalan sediada	
		Jalan Singapura	-	Baik pulih jalan sediada	
Renggam	Kg. Chokro	Jalan Kemboja 1	-	Baik pulih jalan sediada	
		Jalan Kemboja 2	-	Baik pulih jalan sediada	
		Jalan Santalian	-	Baik pulih jalan sediada	
		Jalan Puding	-	Baik pulih jalan sediada	
		Jalan Siantan	-	Baik pulih jalan sediada	
		Jalan-jalan Kg. Chokro	-	Baik pulih bahu jalan	
		Kg. Haji Noor	-	Baik pulih jalan sediada	
	Kg. Batu 6	Kg. Sahari	Jalan Masjid	-	Baik pulih jalan sediada
		Kg. Sahari	Jalan Baiduri	-	Baik pulih jalan sediada
			Jalan Mutiara	-	Baik pulih jalan sediada
		Kg. Batu 7	Jalan Ali Shah	-	Baik pulih jalan sediada
		Kg. Tengah Renggam	Jalan Sg. Rengus	-	Baik pulih jalan sediada
			Jalan-jalan Kg. Tengah	-	Kukuh Bahu Jalan
		Kg. Melayu Renggam	-	Baik pulih jalan sediada	
		Kg. Melayu MARDI	Jalan Kg. Melayu MARDI	-	Kukuh Bahu Jalan
		Kg. GSA	-	Baik pulih jalan sediada	
Kg. Pisang	Jalan Kg. Pisang	-	Baik pulih bahu jalan		
Kg. Seri Ampangan Machap	Jalan Langsung	-	Turapan baru		
Kahang	Kg Sri Lukut	KM 41, Sekolah Kebangsaan Kahang		Naiktaraf keselamatan jalan berdekatan sekolah	
	Kg Contoh	Jalan proton , Jalan Perodua, jalan perdana, Jalan rambutan , jalan durian		turapan baru, naik taraf jambatan	

Sumber: Olahan daripada Sistem Profil Kampung Peringkat Negeri Johor, 2020 dan Sesi Bengkel FGD, 2021

iii. Daerah Mersing

Sejumlah 15 kampung di Daerah Mersing telah dikenal pasti perlu dinaiktaraf dan penurapan baru bagi keselesaan pengguna. Perincian kawasan desa yang terlibat adalah seperti yang tersenarai di Jadual 5.15 berikut.

Jadual 5.15: Isu Permasalahan Infrastruktur Jalan Kampung di Daerah Mersing

Mukim	Nama Kampung	Lokasi	Jarak (km)	Cadangan
Pulau Aur	Kg. Teluk Berhala	Jambatan Kayu Gua Landa	-	Baik pulih jalan sediada
	Kg. Teluk Meriam	Jeti Kayu	-	Baik pulih jalan sediada
	Kg. Teluk Sebukang	Jeti	-	Baik pulih jalan sediada
Pulau Tinggi	Kg. Pasir Panjang	Jeti	-	Baik pulih jalan sediada
	Kg. Tanjung Balang	Jeti	-	Baik pulih tangga jeti
Pulau Pemanggil	Kg. Buau	Jeti	-	Naiktaraf
Tenglu	Kg. Air Papan Tengah	Jalan Pak Mat Shikin	-	Baik pulih jalan pertanian
		Jalan Hj. Ahmad	-	Turapan baru
	Kg. Menyireh	Jalan Othman	-	Naiktaraf jalan
		Jalan Udan	-	Naiktaraf jalan
		Jalan Daud	-	Baik pulih jalan sediada
	Kg. Tenglu Laut	Jalan Hj. Yusof	-	Naiktaraf jalan
Kg. Tenglu Batu 6	Jalan Sani	-	Turapan baru	
Penyabong	Kg. Tanjung Penyabong	Hadapan resort PPRT	-	Baik pulih laluan pejalan kaki
Tenggaroh	Kg. FELDA Tenggaroh 3	Dataran parkir	-	Naiktaraf
Triang	Kg. Triang Besar	Jeti Sungai Triang Besar	-	Naiktaraf jeti
Mersing	Kg. Air Merah	Lorong Haji. Hassan	-	Naiktaraf jalan
		Jalan Taib	-	Naiktaraf jalan
		Jalan Hj. Ahmad bin Shukor	-	
		Jalan Muafakat	-	
		Lorong Haji Abdullah bin Othman	-	
	Kg. Pengkalan Batu	Jalan Padang	-	Naiktaraf jalan dan longkang

Sumber: Olahan daripada Sistem Profil Kampung Peringkat Negeri Johor, 2020 dan Sesi Bengkel FGD, 2021