

DS 1.6: Membaikpulih dan Menaiktaraf Jalan Kampung

CADANGAN TINDAKAN DAN PROGRAM

Justifikasi Cadangan:

- Membaik pulih dan menaik taraf jalan kampung untuk kemudahan, keselesaan dan keselamatan pengguna dan masyarakat desa khususnya dalam menjalankan aktiviti harian.

Komponen Cadangan:

- Membaik pulih jalan sedia ada yang rosak.
- Menurap jalan sedia ada yang masih belum berturap.
- Membina jalan baru.

Kaedah Pelaksanaan:

- Pelaksanaan oleh agensi awam.
- Menjalankan kajian lanjut dan terperinci di lokasi cadangan bagi mengesahkan skop kerja.

Sasaran Pembangunan:

- 100% desa luar bandar mempunyai jalan berturap dan kelebaran yang sesuai diselenggara dengan baik menjelang 2026.
- Selaras dengan sasaran PPMJ 2030 bagi mencapai Sifar Kerosakan jalan raya Johor menjelang 2026.
- Selaras dengan DPLB 2030 bagi meningkatkan jaringan perhubungan di luar bandar terutamanya dengan menyediakan jalan berturap menjelang 2030.

CADANGAN LOKASI

Cadangan ini melibatkan **74 kampung**.

Daerah	Kampung Dalam Bandar	Kampung Luar Bandar / Desa
Muar	-	35
Segamat	-	34
Tangkak	-	5
Jumlah	-	74

AGENSI PELAKSANA

Pemula	Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • JPJK • Pejabat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • KPLB • JKR • BPEN • PBT

ANGGARAN KOS

- Kos membaikpulih dan menaiktaraf jalan sedia ada = RM 13.235 juta

FASA PELAKSANAAN



Penemuan Strategik

Dalam usaha kerajaan negeri untuk menyediakan infrastruktur jalan yang menyeluruh bagi kawasan desa, pelbagai pihak termasuklah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Sistem Maklumat Rekod-rekod Jalan Raya (MARRIS), Pejabat Daerah serta Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bertungkus lumus untuk menyediakan infrastruktur jalan lengkap dan selesai.

Jalan adalah antara infrastruktur sangat penting bagi masyarakat desa untuk menggunakannya dalam menjalankan aktiviti-aktiviti sosial dan ekonomi harian. Secara dasarnya, keseluruhan kawasan kajian telah diturap sepenuhnya. Walau bagaimanapun terdapat sebahagian kecil kawasan kampung yang merupakan kawasan petempatan baru serta kediaman baru generasi muda yang belum berturap.

i. Daerah Muar

Sejumlah 35 kampung (142.7 km) di Daerah Muar telah dikenal pasti perlu dinaik taraf dan penurapan baru bagi keselesaan pengguna. Perincian kawasan desa yang terlibat adalah seperti yang tersenarai di Jadual 5.9 berikut.

Jadual 5.9: Isu Permasalahan Infrastruktur Jalan Kampung di Daerah Muar

Mukim	Bil	Nama Kampung	Isu Permasalahan	Anggaran Jarak (KM)	Fasa
Sg. Balang	1	Kg. Sg. Muda Laut dan Darat	Jalan semasa sempit	-	F2
	2	Kg. Sg. Balang Besar	Jalan tidak berturap Jalan ladang & sawah Isu jalan masuk tanah persendirian (homestay SinggahSawah)	10.0	F1
	3	Kg. Sarang Buaya	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	2.0	F2
	4	Kg. Pt Zin	Jalan sempit Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	20.0	F2
	5	Kg. Sg. Gersik Laut	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan Kg Sg Gersik Laut ke Benteng Kedua	5.0	F2
	6	Kg. Sg. Kelat Darat	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	6.0	F2
	7	Kg. Sg. Kelat Laut	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	-	F2
	8	Kg. Parit Bugis	Jalan sempit	1.0	F1
	9	Kg. Parit Kemang	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan Benteng Sg. Sarang Buaya	4.0	F1
	10	Kg. Parit Benu	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan Parit Benu	2.2	F2
	11	Kg. Parit Subari	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan kampung	7.7	F2
Bukit Bakri	12	Kg. Pt Zin	Jalan sempit Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	20.0	F1
	13	Kg. Rangkaian Batu 5	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	10.0	F2
	14	Kg. Pt Wahid	Lorong-lorong utama kawasan perumahan melebihi 3 unit	5.0	F1
	15	Kg. Batu 6 Jalan Bakri	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	1.0	F1
	16	Kg. Parit Kadir Darat	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	2.0	F1
	17	Kg. Teluk Kemang	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	0.5	F1
	18	Kg. Batu 5	Kenderaan keluar masuk simpang yang berterusan menyebabkan sering berlaku kemalangan. Keperluan lampu isyarat di hadapan Petronas Jalan Hj Kosai	-	F1

Sumber: Olahan daripada Sistem Profil Kampung Peringkat Negeri Johor, 2020 dan Sesi Bengkel FGD, 2021

Jadual 5.9: Isu Permasalahan Infrastruktur Jalan Kampung di Daerah Muar (sambungan)

Mukim	Bil	Nama Kampung	Isu Permasalahan	Anggaran Jarak (KM)	Fasa
Sg. Raya	19	Kampung Paya Panjang	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan Kg. Paya Panjang Bt. 8, Bt. 9 dan Bt. 10	1.0	F2
	20	Kg. Pt. Kassan	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan Perkampungan Pt. Kassan dan Bukit Batu dan Kg. Melayu	7.0	F1
	21	Kg. Tanjung Olak	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan Isu jalan masuk tanah persendirian	0.2	F2
	22	Kg. Jalan Raja	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	5.0	F1
	23	Kg. Jorak	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan kampung Isu penyelenggaraan lorong kawasan perumahan Isu penyelenggaraan Jalan Sengkawang yang terhakis oleh Sg. Merbudu	2.0	F2
	24	Kg. Tanjung Selabu	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan pertanian (tanah merah) Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan utama	10.0	F1
	25	Kg. Sungai Raya	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan dan lorong perumahan sedia ada	0.5	F2
Sg. Terap	26	Kg. Pergam	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	1.0	F2
	27	Kg. Temiang	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan pertanian Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan kampung	10.0	F1
	28	Kg. Spg. Baba	Isu baik pulih lorong rosak Lorong Sakim, Hj. Salleh dan lorong baru dalam kawasan Kg. Lorong Mawar, Lorong Hj. Salleh dan Jalan Parit Buaya Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan Jalan Ramli serta Jalan Susur Sg. Terap	3.0	F1
	29	Kg. Tengah	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan Mohamad ke jalan Pt. Rambai dan Jalan Kg. Tengah	1.5	F2
	30	Kg. Jalan Masjid	Isu penyelenggaraan dan baik pulih Jalan Erluan, Simpang Empat Sungai Terap, Kg. Jalan Masjid dan Batu 6 Kiri.	2.0	F2
	31	Kg. Parit Lanjut	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan kampung dan lorong perumahan	1.6	F2
	32	Kg. Naib Kadir	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan kampung dan lorong perumahan	1.5	F2
Bukit Kepong	33	Kg. Felcra Bukit Kepong	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan kampung	-	F2
	34	Kg. Tui	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan kampung	-	F2
	35	Kg. Kechik	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan kampung	-	F2

Sumber: Olahan daripada Sistem Profil Kampung Peringkat Negeri Johor, 2020 dan Sesi Bengkel FGD, 2021

ii. Daerah Segamat

Sejumlah 34 kampung (122.0 km) di Daerah Segamat telah dikenal pasti perlu dinaiktaraf dan penurapan baru bagi keselesaan pengguna. Perincian kawasan desa yang terlibat adalah seperti yang tersenarai di Jadual 4.10 berikut.

Jadual 5.10: Isu Permasalahan Infrastruktur Jalan Kampung di Daerah Segamat

Mukim	Bil	Nama Kampung	Isu Permasalahan	Anggaran Jarak (KM)	Fasa
Sg. Segamat	1	Kg. FELCRA Sekijang	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan Tiada bahu jalan	5.0	QW
	2	Kg. Tahang Rimau	Isu penyelenggaraan dan naik taraf jalan	1.0	F2
	3	Kg. Tengah	Isu penyelenggaraan dan naik taraf jalan	2.0	F2
	4	Kg. Jawa	Isu penyelenggaraan dan naik taraf jalan	3.5	F1
	5	Kg. FELDA Kemelah	Isu penyelenggaraan dan naik taraf jalan	3.0	F1
Labis	6	Kg. Tenang	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan Melibatkan jalan perhubungan ke Pekan Air Panas	4.0	F1
	7	Kg. Sawah Baru	Isu penyelenggaraan dan naik taraf jalan	1.0	F2
	8	Kg. Contoh Tenang Stesyen	Isu penyelenggaraan dan naik taraf jalan	0.3	F2
	9	Kg. Paya Merah	Isu penyelenggaraan dan naik taraf jalan	5.0	F1
Pogoh	10	Kg. Tekam	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	10.0	F1
	11	Kg. Sedeng	Isu penyelenggaraan dan naik taraf jalan	1.0	F2
	12	Kg. Paya Pulai	Isu penyelenggaraan dan naik taraf jalan	3.0	F1
	13	Kg. Melayu Raya	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	2.0	F2
	14	Kg. Paya Besar	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	5.0	F1
	15	Kg. Genuang Baru	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	3.2	F1
	16	Kg. Pogoh Tengah	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	5.0	F1
	17	Kg. Pogoh 2	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	2.0	F1
Sermin	18	Kg. Sermin	Isu penyelenggaraan dan naik taraf jalan	1.0	F2
	19	Kg. Jabi	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	8.0	F1
	20	Kg. Gelang Chinchin	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	2.0	F2
Buluh Kasap	21	Kg. Orang Asli Kudong	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	2.0	F2
Bekok	22	Kg. Orang Asli Tamok	Isu penyelenggaraan dan naik taraf jalan	1.0	F2
	23	Kg. Orang Asli Segamat Kecil	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	5.0	F1
Jementah	24	Kg. Paya Lebar	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	2.5	F2
	25	Kg. Bukit Kledang	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	10.0	F1
	26	Kg. Sungai Siput	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	2.5	F2
	27	Kg. Lubok Bandan	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	3.0	F1
	28	Kg. Tebing Tinggi	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	3.0	F1
Gemereh	29	Kg. Berata	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	5.0	F1
	30	Kg. Gemereh 3	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	2.0	F2
	31	Kg. Batu Badak	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	3.0	F1
Chaah	32	Kg. Kangkar	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	5.0	F1
Gemas	33	Kg. Mensudut Pindah	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	5.0	F1
	34	Kg. Mensudut Lama	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	6.0	F1
Buluh Kasap		Kg. Balai Badang	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	3.0	F1
		Kg. Orang Asli Puting	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	2.0	F2
		Kg. Paya Lang	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	2.0	F2
		Kg. Batu 5 Jalan Lama	Isu penyelenggaraan dan baik pulih jalan	1.0	F2

Sumber: Olahan daripada Sistem Profil Kampung Peringkat Negeri Johor, 2020 dan Sesi Bengkel FGD, 2021

iii. Daerah Tangkak

Sejumlah lima (5) kampung di Daerah Tangkak telah dikenal pasti perlu dinaiktaraf dan penurapan baru bagi keselesaan pengguna. Perincian kawasan desa yang terlibat adalah seperti yang tersenarai di Jadual 5.11 berikut.

Jadual 5.11: Isu Permasalahan Infrastruktur Jalan Kampung di Daerah Tangkak

Mukim	Bil	Nama Kampung	Isu Permasalahan	Anggaran Jarak (KM)	Fasa
Serom	1	Kg. Serom 1	Isu penyelenggaraan dan pelebaran jalan sedia ada	5.0	F1
	2	Kg. Serom 4	Isu penyelenggaraan dan pelebaran jalan sedia ada	2.0	F2
	3	Kg. Serom 5	Isu penyelenggaraan dan pelebaran jalan sedia ada	3.0	F2
	4	Kg. Kolam	Isu penyelenggaraan dan pelebaran jalan sedia ada	6.0	F1
	5	Kg. Telok Bakong	Isu penyelenggaraan dan pelebaran jalan sedia ada	4.0	F1

Sumber: Sesi Bengkel FGD, 2021

Foto: Lokasi rumah di kawasan pedalaman kampung, Kg Serom 5



Sumber: Kajian PHS Desa Negeri Johor (Fasa 3: Johor Utara), 2021